SINCE AUTOSOL 1929



AUTOSOL®

SENATOR FEIN

WE GUARANTEE QUALITY MADE IN GERMANY

TREŚCI

01 | SENATOR FEIN

02 | OBSZARY ZASTOSOWAŃ - EKSTRUZJA CAST

1. SYSTEMY DO KALANDROWANIA
2. WAŁKI I SYSTEMY KALANDROWE
3. MATRYCA DO WYTŁACZANIA
4. DYSZA WYTŁACZARKI
5. PŁYTKA SPIĘTRZAJĄCA (SITKO)
6. ŚLIMAK
7. CYLINDER WYTŁACZARKI

03 | OBSZARY ZASTOSOWAŃ - WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHIWANIEM

1. DYSZA PIERŚCIENIOWA
2. PIERŚCIEŃ NADMUCHUJĄCY CHŁOADZĄCY
3. ŚLIMAK
4. CYLINDER WYTŁACZARKI

04 | FORMOWANIE WTRYSKOWE

1. NARZĘDZIA DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO
2. ŚLIMAK
3. CYLINDER WTRYSKOWY

05 | DIY


1. USUWANIE RDZY

AUTOSOL® SENATOR FEIN CERTYFIKAT NSF

PASTA CZYSZCZĄCA

- Pasta do czyszczenia, polerowania i usuwania rdzy
- Chroni przed wilgocią i korozją
- Usuwa osady i pozostałości
- Nadaje matowy połysk
- Skuteczna i ekonomiczna
- Do stosowania na zimnych i gorących powierzchniach **do 300°C**

NSF
Nonfood Compounds
A7






AUTOSOL® SENATOR FEIN CERTYFIKAT NSF

CECHY PRODUKTU

- Najskuteczniejsza na gorących powierzchniach
- Do stosowania w obszarach przetwórstwa spożywczego i w ich pobliżu
- Brak oznaczeń ostrzegawczych
- Bezzapachowy
- Nie wysusza powierzchni
- Nie zawiera alergenów
- Nie zawiera silikonów
- Możliwość długotrwałego przechowywania

NSF
Nonfood Compounds
A7





AUTOSOL® SENATOR FEIN CERTYFIKAT NSF

W I PRZY OBSZARACH PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

DIE NATIONAL SANITATION FOUNDATION INTERNATIONAL (NSF®),

niezależna, pozarządowa organizacja non-profit

Celem organizacji jest bycie wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań zarządzania ryzykiem w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, jednocześnie służąc interesom wszystkich zainteresowanych stron.

Live safer.™

AUTOSOL® SENATOR FEIN


ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW

Łopatka z mosiądzu lub miedzi




- Dysza do wytłaczania
- Pierścień nadmuchujący
- Dysza pierścieniowa
- Narzędzia do formowania wtryskowego
- Ślimak
- Płytka spiętrzająca (sitko)

Szczotka mosiężna lub miedziana



- Dysza do wytłaczania
- Pierścień nadmuchujący
- Dysza pierścieniowa
- Narzędzia do formowania wtryskowego
- Ślimak
- Płytka spiętrzająca (sitko)

Tkanina bawełniana



- Wałki i systemy kalandrowe
- Dysza do wytłaczania
- Pierścień nadmuchujący
- Dysza pierścieniowa
- Narzędzia do formowania wtryskowego
- Ślimak
- Płytka spiętrzająca (sitko)
- Cylinder wytłaczarki

Włóknina ścierna



- Dysza do wytłaczania
- Pierścień nadmuchujący
- Dysza pierścieniowa
- Narzędzia do formowania wtryskowego
- Ślimak
- Płytka spiętrzająca (sitko)

AUTOSOL® SENATOR FEIN

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW



MOSIĘŻNA SZPATUŁKA



MOSIĘŻNA SZPATUŁKA



SZCZOTKA MOSIĘŻNA



URZĄDZENIE DO POMIARU TEMPERATURY



SZCZOTKA MOSIĘŻNA



SZCZOTKA MOSIĘŻNA

RĘCZNY BLOK SZLIFOWY
Z BAWEŁNIANĄ ŚCIERECZKĄ



RĘCZNY BLOK SZLIFOWY Z MATĄ ŚCIERNĄ



MATERIAŁ ŚCIERNY
(BARDZO DROBNY /
ULTRA DROBNY)





TKANINA
BAWEŁNIANA




AUTOSOL® SENATOR FEIN

WSZYSTKIE OBSZARY ZASTOSOWAŃ










PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

EKSTRUZJA CAST

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Produkcja
- Folii
- Panele
- Rury
- Profile
- Taśmy przenośnikowe
- Kable




AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ | WAŁKI I SYSTEMY KALANDROWE







APLIKACJA PRZEZ PRZETARCIE




ROZPROWADZENIE



WYCIERANIE





AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ | WAŁKI I SYSTEMY KALANDROWE








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- Optymalne efekty czyszczenia uzyskuje się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C)

AUTOSOL® SENATOR FEIN



JAK STOSOWAĆ | SYSTEMY KALENDROWANIA DO PRODUKCJI FOLII



NAŁOŻYĆ PRZEZ PRZETARCIE I POZOSTAWIĆ DO SPŁYNIĘCIA


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ | DYSZA DO WYTŁACZANIA













OTWORZYĆ, NANIEŚĆ PRZEZ WCIERANIE, ZETRZEĆ

AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ | DYSZA DO WYTŁACZANIA








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN





JAK STOSOWAĆ | PŁYTKA SPIĘTRZAJĄCA (SITKO)

- Nałóż pastę **SENATOR Fein** za pomocą szczotki miedzianej lub mosiężnej na jedną stronę rozgrzanej płyty wyłącznika i swobodnie przetrzyj powierzchnię.
- Wyciągnij tworzywo sztuczne z płyty po drugiej stronie za pomocą szczypiec. Jednocześnie schładzaj strumieniem powietrza, aby usunięte resztki materiału szybko stwardniały i nie odrywały się.




AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK













NAŁOŻYĆ I ROZPOCZĄĆ WYCIERANIE

AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ CYLINDER WYTŁACZARKI






- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).










PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

PRODUKCJA FOLII ROZDMUCHIWANEJ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Produkcja
- Folii



AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ | DYSZA PIERŚCIENIOWA








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).

AUTOSOL® SENATOR FEIN





JAK STOSOWAĆ PIERŚCIEŃ NADMUCHUJĄCY CHŁODZĄCY



- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK













NAŁOŻYĆ I ROZPOCZĄĆ WYCIERANIE

AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ CYLINDER WYTŁACZARKI






- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).










PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH


FORMOWANIE WTRYSKOWE

AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ | FORMOWANIE WTRYSKOWE







- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK













NAŁOŻYĆ I ROZPOCZĄĆ WYCIERANIE

AUTOSOL® SENATOR FEIN

JAK STOSOWAĆ ŚLIMAK








- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).


AUTOSOL® SENATOR FEIN


JAK STOSOWAĆ CYLINDER WYTŁACZARKI







- Nałóż środek **SENATOR Fein** na bawełnianą ściereczkę i wcieraj go w zabrudzone miejsca, aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.
- W przypadku silniejszych lub uporczywych zabrudzeń można również użyć miedzianej lub mosiężnej szpatułki albo odpowiedniej szczotki w połączeniu ze środkiem **SENATOR Fein**.
- Alternatywnie jako materiał do nakładania środka **SENATOR Fein** można użyć bardzo drobnoziarnistej lub ultradrobnoziarnistej ściereczki ściernej.
- Optymalne wyniki czyszczenia osiąga się w podwyższonych temperaturach (zalecane: ok. 100 do maks. 300 °C).









DIY

NARZĘDZIA (OGRODNICZE), ZARDZEWIAŁE I SKORODOWANE METALE, MOCNO ZABRUDZONE METALE


AUTOSOL® SENATOR FEIN

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA















AUTOSOL® SENATOR FEIN

NASTĘPCA RYNKU

- Dla użytkowników zaznajomionych z modelem AMBASSADOR EMR Fein, model **AUTOSOL® SENATOR Fein** stanowi doskonałą alternatywę.



AUTOSOL® SENATOR FEIN

OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE

- Dostępne na całym świecie
- Solidne sieci sprzedaży i logistyki zapewniające maksymalną niezawodność dostaw
- Cieszą się zaufaniem czołowych producentów i konstruktorów maszyn w branży tworzyw sztucznych

1 kg

Art.-Nr.: 01 002630





10 kg

Art.-Nr.: 01 002635

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

PPHU Trans-West GmbH Sp.z o. o.
ul.Brodowska 28 63-000 Środa Wielkopolska

Telefon: +48 666 890 467

E-mail: biuro@transwest.pl
Internet: www.transwest.pl